

CASE STUDIES

กรณีศึกษา 5: ความผิดปกติ ของสายพานส่งกำลัง

กรณีศึกษา 5: ความผิดปกติ ของสายพานส่งกำลัง



ชลบุรี : ประเทศไทย

ข้อมูลเบื้องต้น :

ลูกค้าตรวจสอบเครื่องจักรประจำปี เพื่อหาความผิดปกติของเครื่องจักรป้องกันการ break down

แนวทางการตรวจสอบ:

ใช้รายงาน ESA (Electrical Signature Analysis) เพื่อประเมินสภาพเครื่องจักร

การค้นหาคาเหตุ:

ตรวจพบความผิดปกติที่สายพาน ทำให้อายุของสายพานสั้น และ ตลับลูกปืนของเครื่องจักรเสียก่อนเวลาที่กำหนด

